

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Beun Pierre (Friche Oxygène de Picardie) à PONT DE METZ

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 26/04/1900

Nom : Beun Pierre (Friche Oxygène de Picardie)

Adresse : null1 Grande Rue du Petit St Jean

Commune principale : PONT DE METZ (80632)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : Non renseignée

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 23/08/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP6644380101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Le site a accueilli diverses activités industrielles depuis le début du 19^{ème} siècle (meunerie, filature, teinturerie, conditionnement de bouteilles de divers gaz). Dans le cadre d'un diagnostic réalisé en vue d'un projet d'aménagement résidentiel, des pollutions ont été mises en évidence principalement en solvants chlorés et hydrocarbures volatils dans les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol ainsi que des impacts en métaux (cuivre, mercure, plomb, zinc) dans les sols.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 23/08/2022

Description³ : La mairie de Pont-de-Metz a transmis un diagnostic réalisé par un aménageur dans le cadre d'un projet résidentiel au droit du site. Des investigations ont été réalisées dans les sols, les eaux souterraines, les gaz du sol, les eaux superficielles et les sédiments en juin et septembre 2020. Elles ont principalement mis en évidence :
- des impacts en solvants chlorés ainsi qu'en hydrocarbures volatils dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines
- des impacts en métaux dans les sols.
D'après les éléments de l'étude historique, cette pollution pourrait être imputable aux activités de nettoyage textile exercées au droit du site dans les années 1950-1960.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Pont-de-Metz	1	AE	0029	80
Pont-de-Metz	1	AE	0044	80
Pont-de-Metz	1	AE	0058	80


Plans cartographiques :



 Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP6644380101



 Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP6644380101

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :250550.97315002358, Lat. :6425063.512579973

Superficie estimée :

22842 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.